



## PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220  
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14  
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR

VEREADOR PAULO PILATTE

[VEREADORPAULOPILATTE@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR](mailto:VEREADORPAULOPILATTE@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR)

# INDICAÇÃO

O Vereador que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo Artigo 128, § 1º, inciso I do Regimento Interno desta Casa de Leis e nos termos do contido na LDO/2024, através do Programa: 0010 - Programa de Construção e Manutenção de Infraestrutura e Serviços da Área Urbana e Rural. Ação 2114: Adequação da Malha Viária, **INDICA** a Mesa Diretiva, o envio de ofício ao **EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO - TAUILLO TEZELLI**, sugerindo a manutenção (o micro revestimento que foi realizado recentemente está se soltando e ao realizar o serviço o mesmo não ficou alinhado com o meio fio, ocasionando além de pedriscos soltos, buracos de desnívelamento) nas obras de micro revestimento asfáltico na Rua Vereador Geremias Cilião de Araújo, entre as Ruas João Batista Perdoncini e Saul Ferreira Caldas, no Jardim Francisco Ferreira Albuquerque.

### JUSTIFICATIVA

Recentemente foi realizado no Jardim Francisco Ferreira Albuquerque obras de micro revestimento asfáltico, no entanto, em diversos locais, incluindo a região citada nesta indicação, o material realizado na obra está se desfazendo e se soltando da pista de rolamento.



Além disso, existem locais onde o micro revestimento foi realizado apenas em parte da via, contornando espaços onde haviam carros estacionados ou caçambas de entulhos, fazendo com que a obra ficasse mal acabada.

Desta forma, solicitamos manutenção na referida obra, de modo a corrigir os erros aqui apontados.

**SALA DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO DE  
CAMPO MOURÃO**, Estado do Paraná, em 16, de maio, de 2024.

PAULO PILATTE  
Vereador

