



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR

INDICAÇÃO

O Vereador que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo Artigo 128, § 1º, inciso I do Regimento Interno desta Casa de Leis e nos termos do contido na LDO/2025 através do Programa: 10 – Programa de Construção e Manutenção de Infraestrutura e Serviços da Área Urbana e Rural, Ação 2093: Manter as Atividades da Gerência de Infraestrutura da SEIMOB, **INDICA** a Mesa Diretiva, o envio de ofício ao **EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO – JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO**, sugerindo a substituição de tampa e limpeza de bueiro, nos seguintes endereços:

- Rua Daniel Kravchychyn, em frente ao nº 737, entre as Ruas Pioneiro Manoel Gabriel de Lara e Sônia Sekcinski – Residencial Campelle;
- Rua Ana Maria Zamoro, em frente ao nº 207, entre as Ruas Daniel Kravchychyn e Sônia Sekcinski – Residencial Campelle.

JUSTIFICATIVA: arrumar uma boca de lobo é garantir a segurança e o bem-estar da comunidade, evitando alagamentos e acidentes com pedestres e veículos.

A boca de lobo é uma peça com furos que permite a drenagem de água pluvial para a rede de escoamento. É também conhecida como meio fio vazado.





PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO
ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR

A manutenção das bocas de lobo é importante para que elas funcionem adequadamente. A limpeza e desobstrução periódicas evitam que materiais sólidos obstruam a drenagem. Buracos feitos pelas chuvas podem ocasionar graves acidentes.

SALA DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, Estado do Paraná, em 31 de janeiro de 2025.

PROFESSOR GERALDO
Vereador - MDB

